

正式サポートではありませんが、弊社ではWindows 10 64bit 上での動作を確認しています。

弊社サイトより FTDI 社が提供しているアンインストールツール(Ver 1.4)をダウンロードします。


<http://www.sacom.co.jp/download/uninstall.html>

ファイル名	バージョン	対応OS	更新日時	ダウンロード
FUEB-2020-RJ45-008P) (FUEB-2020-RJ45-T10P) (FUEB-2020-237Ww-2) (FUEB-2020-237Ww-AC-U) (FUEB-2020-237Ww-OC24) (FUEB-2020-237Ww-OC-U) (FUEB-2020-428MP5-IS) (FUEB-2020-428MP5-OC24) (FUEB-2020-428MP5-T1) (FUEB-2020-428MP5-OC24T) (FUEB-2020-427Ww-2) (FUEB-2020-427Ww-AC-U) (FUEB-2020-427Ww-OC24) (FUEB-2020-427Ww-OC-U) (FUEB-2020-BN2C-B) (FUEB-2020-BN2C-P) (FUEB-2020-COM4-ADP) (FUEB-2020-COM4-AC) (FUEB-2020-COM4-G) (FUEB-2020-39P-2) (FUEB-2020-MP5-IS) (FUEB-2020-MP5-2S) (FUEB-2020-MP5-ADPS)	Ver 1.0	Windows-V) Windows-V2008	1/16/11	


ダウンロードしたファイルを空きフォルダーなどに解凍し、CDMuninstallerGUI を起動します。




Vendor ID と Product ID に下記のデータを 1 組ずつ記入し、その都度 Add ボタンをクリックします。起動時にはデフォルトとして **0403** と **6001** の組み合わせが入力された状態になっているため、まず Add をクリックします。




次に Vendor ID に **0BA0**、Product ID に **800D** を Add し、最後に Vendor ID に **0403**、Product ID に **6011** を Add します。(0 はすべて数字のゼロです)




3つの組み合わせを入力すると、下図のような画面になります。




Remove Devices ボタンをクリックしてデバイスドライバを削除します。



アンインストーラーを実行したコンピューターにインストールされていない Vendor ID や Product ID がある場合はエラーメッセージが表示される場合がありますが、無視しても構いません。



エラー表示された組み合わせが残っていますが、アンインストールは完了しています。Cancel ボタンをクリックして、アンインストーラーを終了します。



ふたたび USB 製品をご使用になられる際は、デバイスドライバーを新規にインストールする必要があります。インストールの手順は各種インストールマニュアルをご覧ください。

<http://www.sacom.co.jp/download/installmanual.html>

システムサコム工業株式会社
System Sacom Industry Corporation

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
TEL:03-6659-9261, E-mail: info@sacom.co.jp

